



BUFFBRIDGE CUSTOM 2023



**toxicant**



# MCX

VIRTUS & RATTLER FACTORY DEFECT DIAGNOSTIC

วิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง

# อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม



## LOCTITE

หรือน้ำยาล็อคเกลียว จะเป็นสีฟ้าหรือสีแดงก็ได้



## FILING TOOLS

ตะไบคู้ใจ ทั้งแบบใหญ่และเล็ก



## SCREWDRIVER & HEX KEY

ไขควงปากแบน, เหลี่ยม และประแจ 6 เหลี่ยม




## WIRE CUTTERS

คีมตัดลวดทั่วไป

4 จุดสำคัญที่ต้องจัดการ เพื่อการดำเนินงานที่เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น และ อย่าลืม ปีนแกสทุกตัว Check ทิ้งก่อนเล่นและหลังเล่น ขึ้นส่วนไหนหลวม Bolt (น๊อต) ไหนคลาย นิดเดียวแต่อาจจะเกิดปัญหาบานปลายได้ ด้วยความห่วงใยจาก **BuffBridge Team**


# วิธีการแก้ไข



**จุดที่ 1** ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คือ Bolt (น๊อต) คลายตัว ส่งผลให้ตัวปรับ ฮอปเคลื่อนตัวออกไปด้านหลัง ทำให้ไปเกยกับคันรีง และ บันอัดเข้ากับ Bolt ขอบป็น แล้วโบลท์จะค้าง ยึดต่อไปได้

## การแก้ปัญหา


ทุกจุดของนอตห้ามสัมผัสน้ำยาล็อคเกลียวเด็ดขาด โดยเฉพาะจุดของตัวปรับ ฮอปลองคลายนอตทุกตัว แล้วนำไปใช้งาน จุดอื่นไม่ค่อยมีปัญหาต่อการยิงมากนัก แต่จุดปรับฮอปนี้ สร้างปัญหาแบบต่อเนื่อง จนป็นทำงานไม่ได้เลย!



**จุดที่ 2** คันรีงติดกับโบลท์ ทำให้บานคันรีง ยิงแล้ว คันรีงร่วงถอย

## การแก้ปัญหา


ตะไบหัวนอตหกเหลี่ยมบน Bolt ของป็น ให้แบนลง แต่อย่าตะไบจนกินเนื้อ เดี่ยวจะแกะ Maintainace ไม่ได้ ให้ตะไบออกแค่ มาร์กกัน บนตัวนอตหายไป แล้ว ใช้ตะไบตัวเล็ก ตะไบร้อมคันรีงให้กว้างขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้เวลา Bolt ว่าง ไม่มาถูกกับคันรีง



**จุดที่ 3** แรชหรือรอยที่มากเกินไป

## การแก้ปัญหา

ตัดสปริงหรือฮอปประมาณ 10 mm. แค่นี้เลยครับ ถ้าไม่ตัด มันก็ยิงได้แหละ เพราะตัวนี้แก้ไขปัญหาค่อนข้างมาแล้วคือ สปริงหย่อน เพราะอ่อนเกินไป พอเปลี่ยนแล้ว เข็มพอด แต่ความยาวเยอะไปนิด หากยังเยอะๆ พวก C-clip ที่ยึดตาม Roller จุดต่างๆ อาจจะหลุดออกมาได้



**จุดที่ 4** เซมิออโต้ ออก ฟูลออโต้ หรือออกเป็นเบร์ส

## การแก้ปัญหา

ตะไบใหญ่ตะไบซึ่ย์ด้านล่างออกให้เป็นไปตามภาพ และเอาตะไบเล็กตะไบขึ้น เดี่ยวกับตะไบบนบน ให้ได้ระดับตามภาพ จุดนี้เป็น Factory defect ที่คำนวณไม่คิดว่าจะมีปัญหา เพราะอันนี้มีหน้าที่คือ Semi auto ซึ่งถ้าทำงานไม่ปิด กับหนาไปหน่อย ทำให้สึกพิก มันล็อค Semi auto อยู่ การตะไบนี้ช่วย ให้การทำงานของจุดนี้ดีขึ้นอย่างมากครับ

